

รายงานพิเศษ

# ปัญหาน้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำท่าจีน ในเขตจังหวัดนครปฐม

อภิสูตร ปันสุวรรณ\*

น้ำ เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด อย่างหนึ่งต่อการดำรงชีวิต ของมนุษย์และเพื่อประกอบ กิจกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันความต้องการ ใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาทั้งการใช้น้ำ เพื่อการเกษตร การอุตสาหกรรมและการ อุปโภคบริโภค ในขณะที่ปริมาณน้ำนั้นมี อยู่อย่างจำกัด ทั้งนี้การเก็บกักน้ำจะ กระทำได้ในปริมาณจำกัดและบางส่วนก็ ถูกบันเบื้องจากของเสีย ทำให้ไม่สามารถ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จึง

\*อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยเฉพาะการเกษตรกรรม อันเป็นภาค การผลิตที่สำคัญของชาติจะได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างมีอาจหลักเลี่ยงได้

องค์การสหประชาชาติเคยประมาณว่ามีประชากรโลกประมาณ 2,000 ล้านคนทั่วโลกที่ขาดแคลนน้ำใช้อย่างเพียงพอ (Cunningham and Saigo 1990) ซึ่งปัญหาน้ำเสียในประเทศไทยพึงจะได้รับความสนใจอย่างจริงจังจาก กระแสของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงทศวรรษที่ผ่าน มา ทำให้เกิดองค์กรหลายแห่งเข้ามาดูแลปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมาก ขึ้น แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงวนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่ดังกรณีของแม่น้ำโพง ซึ่งมี ปัญหาน้ำเสียและก่อให้เกิดความเสียหายเกินทุกปี แต่ก็ได้รับความเอาใจใส่ เป็นอย่างดีจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่แม่น้ำอีก หลายสายมีสภาพที่แย่กว่าแต่เมื่อได้tagเป็นขาวคราวทำให้ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการ แก้ไขอย่างจริงจัง ตั้งกรณีของแม่น้ำท่าจีนที่มีความเสื่อมโทรมตลอดสายน้ำโดย เนื้อพะช่วงล่างซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครที่อยู่ในเข้นวิกฤต

## สภาพทั่วไปและคุณภาพของแม่น้ำท่าจีน

แม่น้ำท่าจีนมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัด สิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และอุดรธานี ไทย ที่ลิ้นหัวดงสุมทุ่งสุม 325 กิโลเมตร แม่น้ำท่าจีน มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันตามจังหวัดที่ไหลผ่านตั้งแต่ตอนต้นจนถึงปากแม่น้ำคือ คลองมะขามเฒ่า แม่น้ำสุพรรณบุรี แม่น้ำนนนครชัยศรีและแม่น้ำท่าจีนตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำที่เป็นสาขาที่สำคัญอีกสายหนึ่งคือแม่น้ำกระเสียว ซึ่งมีต้น กำเนิดอยู่ระหว่างเทือกเขาแหลมภูเขาระหู ใจกลางจังหวัดอุทัยธานี ไหลผ่านพื้นที่ที่มีความลาดเค็อน้ำขึ้นมากบริเวณอ่าวนาอตานห้างและไหลผ่านทุ่ง ราบไปบรรจบกับแม่น้ำสุพรรณบุรีที่บ้านทึ่ง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีความยาวของแม่น้ำทั้งสิ้นประมาณ 140 กิโลเมตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2540) แม่น้ำท่าจีนได้รับการพัฒนาโดยกรรมชลประทานให้เป็นคลองส่งน้ำชลประทาน ของโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ โดยปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำสายนี้จะ

ถูกควบคุมด้วยประชาราษฎร์น้ำเพลเทพ ในการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนของแม่น้ำท่าจีนต้องพิจารณาจากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีปริมาณน้ำเฉลี่ยรวมประมาณ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

จากข้อมูลของกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ในปี พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2541 ที่ได้ทำการสำรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีน พบร่วมคุณภาพของแหล่งน้ำบางช่วงมีแนวโน้มดีขึ้นแต่บางช่วงกลับแย่ลง

1. แม่น้ำท่าจีนตอนต้น ตั้งแต่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ถึง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร พบร่วมในปี พ.ศ. 2536 คุณภาพน้ำอยู่ในระดับค่อนข้างดี แต่มีแนวโน้มเสื่อมโกร穆ลงกว่ามาตรฐาน คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ 2 (ดูเอกสารประกอบ) โดยปริมาณออกซิเจนละลายน้ำค่าอยู่ในช่วง 2.2-6.4 มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐานกำหนดที่ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าความสกปรกของน้ำในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD) มีค่า 3.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ประมาณ 2 เท่า และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84,000 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร (หน่วย) ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน (5,000 หน่วย) ทั้งนี้เนื่องจากมีการระบายน้ำทิ้งจากชุมชนลงสู่แม่น้ำท่าจีนโดยมีได้บานดัดก่อน และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 พบร่วมคุณภาพน้ำดีขึ้นในระดับหนึ่ง โดยมีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำค่าอยู่ในช่วง 5.7-6.7 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความสกปรกของน้ำในรูปสารอินทรีย์ 1.5-1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานไม่มากนักและปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมีค่า 500-1,700 หน่วย ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐาน

2. แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง ตั้งแต่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึง หน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นระยะทาง 120 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2536 พบร่วมคุณภาพน้ำมีแนวโน้มเสื่อมลง โดยค่าความสกปรกของน้ำในรูปสารอินทรีย์ 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน 2 มิลลิกรัม

ต่อตัว ประมาณ 1.5 เท่าและปริมาณเบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมีค่า 109,500 หน่วย ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน 20,000 หน่วย ทั้งนี้เนื่องจากมีการระบายน้ำทึบจากชุมชนและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลงสู่แม่น้ำโดยไม่ได้ทำการป้องกันปริมาณออกซิเจนและลายมีค่า 2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานแหล่งน้ำประชาทที่ 3 และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 พบร่องรอยน้ำเสียในแม่น้ำอมโรมลงอีก โดยมีค่าปริมาณออกซิเจนและลายอยู่ในช่วง 1-4.6 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเฉพาะเมื่อเลี้ยงบริเวณท้ายเมืองสุพรรณบุรีลงมาจนถึงบริเวณหนองหานที่ว่าการอำนวยครัวซีมีค่าปริมาณออกซิเจนและลายเพียง 1.0-1.8 มิลลิกรัมต่อลิตรเท่านั้น ซึ่งปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ บางชนิดไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้ถ้ามีปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร (เบี่ยงมัคก์ เมนะเคราต, 2534) และค่าความสกปรกของน้ำในรูปส่วนอินทรีย์ 2.8-3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณเบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมีค่า 900-16,000 หน่วย ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐาน 20,000 หน่วย

3. แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง ตั้งแต่หัวที่ว่าการอ่วงครัชัยศรีจนถึงปากแม่น้ำ เป็นระยะทาง 82 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2536 พบร่องรอยน้ำเสื่อมโรมลง โดยปริมาณออกซิเจนละลายนมีค่าลดลงจากที่เคยอยู่ระดับมาตรฐาน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ในปี พ.ศ. 2535 เหลือเพียง 0.2-1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเฉพาะในฤดูแล้งเดือนมีนาคม-เมษายน โดยค่าความสกปรกของน้ำในรูปการอินทรีย์ 4.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน 2 มิลลิกรัมต่อลิตรประมาณ 2 เท่าและปริมาณแบคทีเริกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมีค่า 86,300 หน่วยโดยปริมาณที่ตรวจพบมากที่สุดคือ บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการปล่อยน้ำเสียของชุมชนและตลาดสดเมืองสมุทรสาคร รวมทั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลงสู่แม่น้ำโดยไม่ได้ทำการบันดัดก่อนและในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 พบร่องรอยน้ำเสื่อมในระดับหนึ่ง โดยมีค่าปริมาณออกซิเจนละลายนมีค่าอยู่ในช่วง 0.9-2.4 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีปริมาณต่ำบลาก้าไม้ อ่วงคระ-ทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เท่านั้น ที่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนปริมาณที่เสื่อมโรมมากที่สุดคือบริเวณอ่าวເກອສາມພຣານ จังหวัดนครปฐม พบร่องรอย

สกปรกของน้ำในรูปสารอินทรีย์ 1.8-5.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมีค่า 3,400-9,000 หน่วย ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐาน 20,000 หน่วย

ในส่วนของผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในปี พ.ศ. 2536-2541 พบ ว่าคุณภาพน้ำยังอยู่ในระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งโลหะหนักที่ตรวจพบในปริมาณสูงนั้นส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณแม่น้ำท่าเจ็นตอนกลาง (อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม) จนถึงบริเวณปากแม่น้ำ ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น

### สภาพเศรษฐกิจของลุ่มน้ำท่าเจ็นในจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐมมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่คือการเกษตรและการอุตสาหกรรม ทั้งนี้การเกษตรที่โดดเด่นในจังหวัดนครปฐมคือฟาร์มสุกร ซึ่งมีจำนวนสุกรกว่า 1.5 ล้านตัว โดยอำเภอเมืองเลี้ยงมากที่สุดกว่า 1 ล้านตัว ฟาร์มส่วนใหญ่ปล่อยน้ำเสียลงคลองเจดีย์บูชา รองลงมาคืออำเภอสามพราน และส่วนใหญ่ปล่อยน้ำเสียลงในคลองซึ่งเชื่อมกับแม่น้ำท่าเจ็น ทำให้มีปริมาณและความสกปรกจากฟาร์มสุกรสูงมาก ซึ่งผลการประเมินปริมาณของน้ำเสียจากฟาร์มสุกร โดยสถานบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) พบว่ามีค่าเท่ากับ 40 ลิตร/ตัว/วัน และมีค่าความสกปรกของน้ำในรูปสารอินทรีย์ 136 กรัม/ตัว/วัน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.8 ทุก ๆ 5 ปี ในส่วนฟาร์มไก่เนื้อจากเป็นระบบปิดจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่วนฟาร์มเลี้ยงเป็ดก็มีปัญหาทางด้านน้ำเสียอยู่บ้างแต่ก็มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับฟาร์มสุกร ซึ่งจากการประเมินของกรมควบคุมมลพิษคาดว่าจะมีค่าความสกปรกของน้ำในรูปสารอินทรีย์ประมาณ 33.75 ตัน/วัน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะน้ำเสียก่อนการบำบัดจากแหล่งกำเนิดประเภทฟาร์ม  
ในจังหวัดนครปฐม

พื้นที่	จำนวนฟาร์ม (แห่ง)	จำนวน (พันตัว)			ปริมาณค่าความ สกปรก (ตัน/วัน)
		ไก่	เป็ด	สุกร	
อำเภอdonสูม	137	225.00	70.50	7.36	2.54
อำเภอบางเลน	68	85.90	264.90	-	2.11
อำเภอสามพาน	100	28.00	5.00	113.10	9.25
อำเภอกำแพงแสน	33	-	-	10.85	0.87
อำเภอนครชัยศรี	31	-	-	21.42	1.71
อำเภอเมืองนครปฐม	143	-	-	215.91	17.27
รวมทั้งจังหวัด	512	368.90	340.40	368.64	33.75

ที่มา: จากการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ

นอกจากการเลี้ยงสัตว์แล้ว น้ำเสียอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการเพาะปลูก  
เนื่องจากมีการทำเกษตรแบบเข้มข้น จึงมีการใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยและสารปรับ  
คัตตูรพิชเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษพบว่าจากพื้นที่  
ทำการเกษตร 1,020,622 ไร่ มีการทิ้งค่าความสกปรกของน้ำในรูปสารอินทรีย์  
ประมาณ 10,128.3 กิโลกรัม/วัน และมีสารปราบคัตตูรพิช (pesticides) ประมาณ  
0.39 กิโลกรัม/วัน (ตารางที่ 2) โดยอำเภอบางเลนจะมีปัญหามากที่สุดทั้งค่า  
ความสกปรกของน้ำในรูปสารอินทรีย์และสารปราบคัตตูรพิช

**ตารางที่ 2 แสดงลักษณะน้ำเสียก่อนการบำบัดจากแหล่งกำเนิด  
ประเภทพื้นที่การเกษตรในจังหวัดนครปฐม**

พื้นที่	พื้นที่การเกษตร (ไร่)	ปริมาณค่าความสกปรก (กก./วัน)	
		BOD	Pesticides
อำเภอตอนตุ้ม	76,366.00	816.60	0.0324
อำเภอบางเลน	289,581.00	3,407.70	0.1386
อำเภอสามพราน	79,013.00	616.70	0.0219
อำเภอกำแพงแสน	216,482.00	1,653.50	0.0582
อำเภอนครชัยศรี	137,983.00	1,430.60	0.0562
อำเภอเมืองนครปฐม	184,136.00	1,796.10	0.0693
กิ่งอำเภอพุทธมณฑล	37,061.00	407.10	0.0163
รวมทั้งจังหวัด	1,020,622.00	10,128.30	0.3929

ที่มา: จากการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ

เกี่ยวกับปัญหานี้ นายศรีธัญญ์ ไพรจนบrixurun อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์คุณภาพน้ำว่า ปัญหานี้ห่างไกลคือ น้ำจากการซักผ้าพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งทำให้มีสารเคมี ปุ๋ย ให้ลงสู่แม่น้ำลำคลอง ซึ่งในขณะนี้แม่น้ำทำจีนกำลังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ โดยกรมควบคุมมลพิษกำลังเร่งมาตรการในการเข้าไปควบคุมการทำงานเกษตรกรรมของประชาชนในเรื่องการป้องกันไม่ให้สารเคมีให้ลงสู่แม่น้ำลำคลอง นอกจากนี้กำลังพิจารณาว่าจะต้องมีการประกาศให้ฟาร์มสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการปศุสัตว์ได้เข้าไปจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกรอยู่เพื่อให้ได้ใบรับรอง ISO 14000 และฟาร์มสุกรอาจจะต้องกำหนดมาตรฐานใหม่เนี่ยหรือไฮโดรเจนชัลไฟร์ (วันจักร. 2541)

นอกจากปัญหาน้ำเสียจากเกษตรกรรมแล้วก็ยังมีปัญหาน้ำเสียจากโรงงาน

ตารางที่ 3 แสดงลักษณะน้ำเสียก่อนการบำบัด  
จากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม

พื้นที่	จำนวนโรงงาน อุตสาหกรรม(แห่ง)	ปริมาณค่าความสกปรก (กก./วัน)
		BOD
อำเภอคลองium	11	210.00
อำเภอบางเลน	18	1,341.00
อำเภอสามพราน	408	44,463.00
อำเภอท่าแพแสตน	17	69.00
อำเภอนครชัยศรี	78	2,894.00
อำเภอเมืองนครปฐม	210	2,113.00
รวมทั้งจังหวัด	742	51,090.00

ที่มา: จากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษ

อุตสาหกรรม ซึ่งมาจากการใช้น้ำในกระบวนการผลิต เช่นเป็นส่วนประกอบบัวตุ๊ดิบ การซักล้าง หรือการหล่อเย็นเป็นต้น ดังนั้นน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีปริมาณและคุณลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทโรงงานและกำลังการผลิต ในจังหวัดนครปฐมมีจำนวนโรงงานที่สามารถคิดค่าความสกปรกได้ 742 โรง ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอสามพรานและอำเภอเมืองนครปฐม โดยมีโรงงาน 408 และ 210 โรงตามลำดับ ประเภทโรงงานที่มีจำนวนมากที่สุดคือโรงงานผลิตสิ่งทอซึ่งมีจำนวนถึง 139 โรง รองลงมาคือโรงงานผลิตอาหารจำนวน 119 โรง ซึ่งจากการประเมินของกรมควบคุมมลพิษพบว่าจะก่อให้เกิดค่าความสกปรกของน้ำในรูปสารอินทรีย์ถึง 51.090 กิโลกรัมต่อวัน โดยพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดคือ อำเภอสามพราน ซึ่งมีค่าความสกปรกของน้ำในรูปสารอินทรีย์ถึง 44,463 กิโลกรัมต่อวัน รองลงมาคืออำเภอนครชัยศรี มีค่าความสกปรกของน้ำในรูปสารอินทรีย์ 2,894 กิโลกรัมต่อวัน หรือร้อยละ 87.02 และ 5.66 ตามลำดับ (ตารางที่ 3) แม้ว่าโรงงานส่วนใหญ่จะมีระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมาย (พ.ร.บ.

โรงงาน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) อยู่แล้ว แต่เนื่องจากมีความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรมมากจึงยังคงมีปัญหาน้ำเสียอยู่

แหล่งน้ำเสียที่สำคัญที่สุดอีกที่ก็คือปัญหาน้ำเสียจากแหล่งชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาน้ำเสียที่สำคัญของประเทศไทย น้ำเสียจะมาจากการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่น้ำที่เกิดจากชุมชนจะเป็นพากสารอินทรีย์ (organic matter) และมีสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือนประจำอยู่บ้าง จากการประมาณของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2538 จากจำนวนประชากร 729,378 คน ได้ก่อให้เกิดค่าความสกปรกของน้ำในรูปสารอินทรีย์ถึง 34,784.10 กิโลกรัมต่อวัน (ตารางที่ 4)

**ตารางที่ 4 แสดงลักษณะน้ำเสียก่อนการบำบัดจากแหล่งกำเนิดประเภทครัวเรือนในจังหวัดนครปฐม**

พื้นที่	จำนวนประชากร (คน)	ปริมาณค่าความสกปรก (กก./วัน)
		BOD
อำเภอตอนตุม	42,654	2,034.20
อำเภอบางเลน	84,932	4,050.40
อำเภอสามพราน	123,103	5,870.80
อำเภอกำแพงแสน	107,201	5,112.40
อำเภอครชัยศรี	92,878	4,429.40
อำเภอเมืองนครปฐม	261,686	12,479.80
กิ่งอำเภอพุทธมณฑล	16,924	807.10
รวมทั้งจังหวัด	729,378	51,090.00

ที่มา: จากการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ

## การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำท่าจีนในจังหวัดนครปฐม

มีการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและบันดับน้ำเสียเทศบาลเมืองนครปฐม โดยกรมโยธาธิการได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทำการศึกษาออกแบบชั่งแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2533 ในปัจจุบันใช้ระบบแบบบ่อผึ้งแಡด (stabilization pond) บนเนื้อที่ประมาณ 270 ไร่ บริเวณใกล้ด้วยเท giácรังไทร ซึ่งได้ดำเนินการบันดับน้ำเสียอยู่

2. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบบันดับน้ำเสียรวม อำเภอสามพราวน จังหวัดนครปฐมและอำเภอกระทุมແບນ จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการนี้มีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างระบบบันดับน้ำเสียรวมของพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ เขตเทศบาลอ้อมน้อยและเขตสุขากิบala อ้อมใหญ่ การศึกษาดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2537 โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ได้แก่

1) พื้นที่ในเขตอำเภอสามพราวน จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่สุขากิบala อ้อมใหญ่และพื้นที่ตอนบนในส่วนของตำบลบ้านใหม่

2) พื้นที่ในเขตอำเภอกระทุมແບນ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลอ้อมน้อย และพื้นที่ตอนล่างในตำบลสวนหลวง และตำบลท่าไม้

### แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียในจังหวัดนครปฐม

1. การให้ความรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือจากชุมชน เพื่อลดปริมาณของเสียที่ทิ้งลงสู่แหล่งน้ำเพื่อที่ให้น้ำสามารถพิสิษฐ์พื้นตัวเอง (purified) ได้โดยเฉพาะชุมชนในเขตอำเภอเมือง อ่าเภอสามพราวนและอำเภอกระแซน ที่มีการอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำเสียในปริมาณมาก โดยอาจจัดในรูปของการรณรงค์ตามงานสำคัญ ๆ ประจำปีของจังหวัด ตามวัด สถานที่

## ราชการและสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น

2. การควบคุมและดูแลให้มีการบ่มบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำซึ่งโดยส่วนใหญ่จะได้แก่สถานประกอบการต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการธุรกิจ สถานพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจะมีหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย เป็นต้น ทำการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้น้ำทึ้งได้มาตรฐาน ทั้งนี้ควรจะทำการประสานพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานประกอบการได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดตามมาหากสถานประกอบการดังกล่าวหลักเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ชุมชนช่วยทำหน้าที่ได้ติดตามและ控อยแจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าของรัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอครัวซีรี อ่าเภอเมือง และอำเภอสามพราน

3. การปรับปรุงการเกษตรกรรม ทั้งการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการและเทคโนโลยี โดยการลดการใช้สารเคมีต่าง ๆ ใน การเพาะปลูก และในส่วนของการเลี้ยงสัตว์จะต้องมีการออกแบบระบบบ่มบัดน้ำเสียก่อนทิ้งสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการริเริ่มทำเป็นระบบปิดโดยอาจใช้น้ำทึ้งในกิจกรรมอื่น ๆ แทน เช่น การจัดน้ำต้นไม้ เป็นต้น โดยสิ่งที่ควรเร่งดำเนินการโดยเร่งด่วนก็คือการควบคุมการทิ้งน้ำจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะฟาร์มสุกรอันเป็นสัตว์เครื่องธุรกิจของจังหวัดในเขตอำเภอเมืองและอำเภอสามพรานซึ่งมีการเลี้ยงอย่างหนาแน่น ดังนั้นอาจจัดตั้งอยู่ในรูปนิคมการเลี้ยงสุกรโดยมีระบบการจัดการน้ำเสียรวม ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษได้ศึกษาพื้นที่ในเขตจังหวัดนครปฐม พบว่าพื้นที่ที่เหมาะสมสมอยู่บริเวณระหว่างบ้านดอนใหญ่กับบ้านหนองพงนก อ่าเภอกำแพงแสน นอกเหนือนี้ฟาร์มในพื้นที่อื่นอาจทำถังหมักเพื่อร่องรับเอามูลมาทำการผลิตกาก芝ชีวภาพ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการลดกลิ่นและเพิ่มอัตราการย่อยสลายของลิ่วปฏิกูลให้เร็วขึ้น

4. การใช้น้ำดีผลักดันน้ำเสีย วิธีนี้จะใช้น้ำผิดนิที่มีคุณภาพดีมาผลักดันน้ำเสียให้ไหลลงสู่ทะเล แต่วิธีการนี้จะทำให้เสียน้ำที่มีคุณภาพดีในปริมาณมากจึงไม่ค่อยนิยมใช้เนื่องจากมีปัญหาการขาดแคลนน้ำอยู่แล้ว

5. การควบคุมการใช้พื้นที่ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้ำเสียอย่างจริงจัง เพื่อที่จะสามารถประเมินและวางแผนแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน โดย

บังคับใช้พระราชบัญญัติผังเมืองอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนการสร้างระบบนำน้ำด้าน้ำเสียรวมเพิ่มเติมโดยเฉพาะอำเภอที่มีเขตชุมชนติดกันล้ำน้ำ ดัง เช่น อำเภอครัวยศ เป็นต้น

ปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำท่าจีนกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต หากไม่ได้รับการเอาใจใส่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมในการช่วยลดการใช้น้ำและสารเคมีต่าง ๆ รวมถึงการทึบสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในลำน้ำ เชื่อได้แน่ว่าสภาพของแม่น้ำท่าจีนในอนาคตอันใกล้คงไม่ต่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงล่างที่มีการเท排อย่างรุนแรงและไม่สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ นอกจากใช้เพื่อการคมนาคมขนส่งเท่านั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ก็คือแหล่งน้ำดีบเพื่อใช้ทำน้ำประปาและใช้ในการเลี้ยงสัตว์จะไม่สามารถหาแหล่งทดแทนได้ เพราะแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำหลักสายเดียวของจังหวัดนี้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบเจنمากเมื่อก่อปัญหาวิกฤติ-การณ์น้ำยังแล้งร่วมด้วยดังที่เกิดขึ้นในปีนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้จังหวัดครบปฐมเกิดขาดแคลนน้ำขึ้นได้ เนื่องจากแหล่งน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะนำมาทำการผลิตน้ำประปาหรือน้ำไปใช้ในการเกษตรได้ รวมทั้งการขาดน้ำดีบที่มีคุณภาพดีมาผลักดันน้ำเสียออกไป

## เอกสารสารอ้างอิง

- กรมควบคุมมลพิษ. รายงานการปฏิบัติงานกองจัดการคุณภาพน้ำประจำปี พ.ศ. 2536. กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536.
- กรมควบคุมมลพิษ. การศึกษาความเหมาะสมการจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่คุ้มน้ำท่าจีนตอนต่อ: รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2538.
- กรมควบคุมมลพิษ. เกณฑ์ระดับคุณภาพน้ำ: มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2538.
- กรมควบคุมมลพิษ. โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่คุ้มน้ำภาคกลาง: ชื่อสูคห์ท่าสูรฯ ผู้ดูแลท่าจีน. กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2540.
- กรมควบคุมมลพิษ. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมการเริ่มสุกร. กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2540.
- กรมควบคุมมลพิษ. ชื่อสูคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน. กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2541. (อัสดีนาเน)
- เปี่ยมศักดิ์ เมนะเครวต. แหล่งน้ำกับบัญชีมลพิษ: ทิมที่ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
- อภิเศก ปันสุวรรณ. ทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์. นครปฐม: ภาควิชาภูมิศาสตร์. คณะอักษรศาสตร์. วัยรุ่น (30 มีนาคม 2541): 11.
- Cunningham, W.P. and Saigo, B.W. *Environmental Science: A Global Concern*. Dubuque, Wm.: C.Brown Publishers, 1990.